

No. 391 間取図 外観



納屋

雜種地



天井破損有り、屋根は修理済

