


No. 391 間取図 外観



納屋

雑種地



天井破損有り、屋根は修理済



天井穴有り、雨漏りは無し

