


外観




敷地内駐車場

1 F



2 F



駐車スペース



雨漏痕あり(現在、雨漏り無し)



附帯物件:畑