


No. 461 間取図 外観



一部倒壊しています

畠



たわみが酷く奥のトイレに行くのが困難

雨漏り確認