



No. 527 間取図

外観



天井に雨漏り痕を確認。
雨樋は、修繕済み