








1 F



2 F



床のたわみを確認



⑨ 窓ガラスの割れを確認。修繕予定

